

Довідка

про стан цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

З метою здійснення контролю за станом цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, недопущення зростання кількості пожеж та надзвичайних ситуацій, випадків загибелі і травмування людей на них, та на виконання розпорядження КМУ від 05 лютого 2026 року № 116-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2026 рік», 02.09.2026 року, року було прийнято участь у роботі комісії по визначенню стану готовності до 2026/27 ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну КНУТД», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64.

Під час роботи комісії виявлено порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а саме:

Будівля навчального закладу не обладнана системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) (порушено пункт 1.2 глави 1 розділу V "Правила пожежної безпеки в Україні", затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (далі – ППБУ); пункт 7.1.1 таблиці А.1 додатку А ДБН В.2.5-56-2014 "Системи протипожежного захисту");

Дерев'яні елементи горищного покриття будівлі навчального закладу не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності (порушено пункти 2.5, 2.6 глави 2 розділу III ППБУ; пункт 6.23 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

Приміщення архіву в підвальному поверсі в будівлі навчального закладу не відокремлено від інших за призначенням приміщень протипожежними дверима з нормованим класом вогнестійкості (порушено пункт 2.2 розділу II, пункт 2.3 глави 2 розділу III, пункт 1.24 глави 1 розділу ППБУ; пункти 6.2, 6.4, 6.17, таблиця 3 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

У підвальному поверсі будівлі навчального закладу відсутні вікна розмірами не менше ніж 0,75 м х 1,2 м з прямиками (порушено пункт 2.2 розділу II, пункт 2.3 глави 2 розділу III ППБУ; пункт 8.13 ДБН В.1.1-7:2016);

Приміщення електрощитової в підвальному поверсі в будівлі навчального закладу не відокремлено від інших за призначенням приміщень протипожежними дверима з нормованим класом вогнестійкості (порушено пункт 2.2 розділу II, пункт 2.3 глави 2 розділу III, пункт 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ; пункти 6.2, 6.4, 6.17, таблиця 3 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

Будівлю навчального закладу не обладнано системою протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку руху) (порушено пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ; пункт 5.3 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту");

Люки виходу на покрівлю з 3-го поверху будівлі навчального закладу не виконано протипожежними з нормованим класом вогнестійкості з розмірами не менше ніж 0,6 м х 0,8 м (порушено пункт 22 розділу II, пункт 2.3 глави 2 розділу III ППБУ; пункти 6.2, 6.4, 8.6 таблиця 3 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

Будівля навчального закладу не обладнано пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (порушено пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ);

Не передбачено укриття учасників освітнього процесу у фонді захисних споруд цивільного захисту (стаття 32 Кодексу цивільного захисту України).

Головний інспектор відділу № 1 ЧРУ ЦЗ та ПД
ГУ ДСНС України у Чернігівській області
майор служби цивільного захисту



Євгеній ШИРАЙ

З довідкою ознайомлений (на), один екземпляр отримав (ла):

В.О. директор О.О. Тошечей
(посада, П.І.Б., підпис керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи)

« 02 » 09 2026 року