

Додаток 6

до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 9)

## АКТ

### огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«22» вересня 2023 року

місто Чернігів

Заступник начальника управління-начальник відділу НС ЧМР Ткач  
Анатолій Миколайович, інспектор СЮП ВП ЧРУП ГУ НП в Чернігівській  
області Гужва Олександр Дмитрович, провідний інспектор ВЗНС  
Чернігівського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області Панасюк  
Катерина Олександрівна

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Інженера з охорони праці Рубан Світлана Георгіївна  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64

державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ДИЗАЙНУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬН  
комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої держ  
адміністрації, державного підприємства, установи, організації)  
УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ"

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення вбудовано в 3-х поверхову будівлю

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гирі виробках тощо)

загальна площа 119 кв.м, загальний об'єм 238 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи/виходи, не захаращено, захищено від  
атмосферних опадів навісами, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

- санвузли один санвузол  
 (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)  
 вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,  
 споруд, приміщень) відсутні  
 (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення передбачено проєктом  
 (передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності вмикачі/вимикачі, люмінесцентні лампи відсутні, резервна система електропостачання акумулятор, заземлення електрообладнання в наявності  
 (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення  
наявний інтернет  
 (наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:  
 автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації  
не передбачено проєктом  
 (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)  
 наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння обладнано первинними засобами пожежогасіння  
 (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК




**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**


Підвальне приміщення вбудовано в 3-х поверхову будівлю, за адресою: м. Чернігів, (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення вул. Івана Мазепи, 64 рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
Заступник начальника управління-начальник відділу НС ЧМР	 Анатолій ТКАЧ
інспектор СЮП ВП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області	 Олександр ГУЖВА
Провідний інспектор ВЗНС Чернігівського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області	 Катерина ПАНАСЮК

З актом ознайомлений:	
<u>Наказу з Окресли Чернігів</u>	
<u>25 березня 2023 року</u>	