

АКТ
прийому готовності
Відокремленого структурного підрозділу
«Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну»
до нового навчального року

Повна адреса 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64

Телефон (0462) 61-00-66

Прізвище, ім'я, по батькові керівника освітнього закладу

ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович

Відповідно до наказу директора коледжу від 26.08.2025 № 90-ОД
перевірку проводила комісія у складі:

ГАЙДЕЙ Олексій

Олексійович

– директор коледжу, голова комісії;

ШИРАЙ Євген Петрович

– головний інспектор ВЗНС ЧРУ ГУ
ДСНС України у Чернігівській
області

РОСЛАВЕЦЬ Людмила
Миколаївна

– заступник директора з навчальної
роботи, член комісії;

ПРИЩЕП Сергій Іванович

– заступник директора з
адміністративно-господарської
роботи, член комісії;

РУБАН Світлана Георгіївна

– інженер з охорони праці, член
комісії;

РЕНСЬКА Ірина
Володимирівна

– голова профспілкового комітету,
член комісії;

БЕШУН Лідія
Володимирівна

– завідувач відділення, член комісії.

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення
за освітнім закладом певної ділянки адміністративного району – у наявності.

2. У 2025/2026 навчальному році в освітньому закладі буде навчатися 412
студентів.

Стан та якість ремонту приміщень:

капітального не проводився.

поточного задовільний.

Виконувач роботи з ремонту будівель – роботи виконувались господарським методом.

3. Стан території та її площа – територія у задовільному стані, загальна площа:

Корпус № 1 (вул. Івана Мазепи, 64) – 0,478 га

Корпус № 2 (вул. Івана Мазепи, 72) – 0,4261 га

Корпус № 3 (вул. Івана Мазепи, 78-Б) – 0,4585 га

Вулиця Івана Мазепи – 2,14 га

4. Кількість і стан допоміжних споруд – допоміжні споруди не передбачені.

5. Наявність цементованих майданчиків для баків-сміттєзбиральників, їх стан – у наявності один майданчик, стан задовільний.

6. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан – за вимогами пожежної безпеки огорожа не передбачена.

7. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика – відсутня (не передбачається відповідно до навчальних планів).

8. Спортивний зал його розміри та технічний стан: у зв'язку з отриманими пошкодженнями в результаті бойових дій спортивний зал тимчасово не може використовуватися в освітньому процесі.

9. Наявність та стан готовності до нового навчального року приміщень гуртожитків – гуртожиток надає підприємство ПРАТ «КСК»Чексіл», стан задовільний.

10. Наявність та стан готовності до нового навчального року лабораторій, кабінетів:

Кабінети (лабора-торії)	Кіль-кість	Укомплектовано навчальним обладнанням		Наявність паспорту кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів
		повністю	частково	є	немає	
Відповідно наказу по коледжу про закріплення кабінетів та лабораторій	43	повністю	-	є	-	у наявності

11. Наявність кабінету відпочинку (релаксації) педагогічних працівників – у наявності.

12. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами – спортивна зала розміром: $S_g=153.6\text{ м}^2$ допоміжні приміщення загальна площа $S_g=113,1\text{ м}^2$. Забезпеченість спортивним інвентарем на 60%.

13. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: Засоби пожежогасіння є у наявності.

Розміри актової зали – $152,3\text{ м}^2$ (корп. № 1)

Розміри актової зали – $287,3\text{ м}^2$, (корп. № 2)

допоміжні приміщення – $45,5\text{ м}^2$,

Всього: $332,8\text{ м}^2$

14. Наявність їдальні, буфетів: буфет – $49,2\text{ м}^2$

15. Організація питного режиму: забезпечений.

16. Наявність і стан бібліотеки – у наявності книгосховище та читальна зала, належний естетичний та санітарний рівень.

17. Забезпеченість підручниками, посібниками за дисциплінами – забезпечено відповідно навчальних дисциплін.

18. Забезпеченість освітлення згідно з нормами: коридорні приміщення – 150лк, кабінети – 300лк, комп'ютерні аудиторії – 500лк.

19. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: у наявності.

20. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити 3;

вогнегасники 28;

блискавкозахист у наявності;

пожежні водойми (гідранти) - ;

пожежні рукави 11;

наявність інструкцій з пожежної безпеки та планів евакуації у наявності.

21. Стан покрівлі – задовільний.

22. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання – централізоване (міський водоканал),

електропостачання – центральне від міських електромереж,

водовідведення – центральне (міський водоканал).

23. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі : природний корпуси № 1, № 2.

24. Наявність підсобного господарства та його стан – відсутнє.

25. Забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з охорони праці – у наявності).

26. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими.

План заходів з підготовки коледжу до нового 2025-2026 н.р. та роботи у осінньо-зимовий період у наявності.

Характер опалювальної системи: (теплоцентраль) корпусу № 1 та № 2 (вул. Івана Мазепи, 64 та 72), індивідуальне газове опалення корпусу № 3 (вул. Івана Мазепи, 78-Б).

27. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – повністю забезпечений.

28. Наявність та реєстрація колективного договору – колективний договір на 2024-2026 роки схвалений загальними зборами 24.01.2024.

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року:

*Заклад не відвідає зимових нормативно-правових актів.
у питанні зимового закладу, зокремово та пожежної
безпеки, довідки не 2 арк 2024 року*

Голова комісії:

[Підпис] Олексій ГАЙДЕЙ

Члени комісії:

[Підпис] Євген ШИРАЙ

[Підпис] Людмила РОСЛАВЕЦЬ

[Підпис] Сергій ПРИЩЕП

[Підпис] Світлана РУБАН

[Підпис] Ірина РЕНСЬКА

[Підпис] Лідія БЕШУН