м. Чернігів 31.08.2026

АКТ
прийому готовності
Відокремленого структурного підрозділу
«Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну»
до нового навчального року

Повна адреса 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64
Телефон (0462) 61-00-66
Прізвище, ім'я, по батькові керівника освітнього закладу
ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович
Відповідно до наказу директора коледжу від 28.05.2026 № 68-ОД
перевірку проводила комісія у складі:

ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович	–	в.о. директора коледжу, голова комісії;
ШИРАЙ Євген Петрович	–	головний інспектор відділу №1 ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Чернігівській області, майор служби цивільного захисту;
РОСЛАВЕЦЬ Людмила Миколаївна	–	заступник директора з навчальної роботи, член комісії;
ПРИЩЕП Сергій Іванович	–	заступник директора з адміністративно-господарської роботи, член комісії;
РУБАН Світлана Георгіївна	–	інженер з охорони праці, член комісії;
РЕНСЬКА Ірина Володимирівна	–	голова профспілкового комітету, член комісії;
БЕШУН Лідія Володимирівна	–	завідувач відділення, член комісії.

Комісією встановлено:
1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за освітнім закладом певної ділянки адміністративного району – у наявності.

2. У 2026/2027 навчальному році в освітньому закладі буде навчатися 451 студенти.

Стан та якість ремонту приміщень:
капітального не проводився.
поточного задовільний.

Виконувач роботи з ремонту будівель – роботи виконувались господарським методом.

3. Стан території та її площа – територія у задовільному стані, загальна площа:
Корпус № 1 (вул. Івана Мазепи, 64) – 0,478 га
Корпус № 2 (вул. Івана Мазепи, 72) – 0,4261 га
Корпус № 3 (вул. Івана Мазепи, 78-Б) – 0,4585 га
Вулиця Івана Мазепи – 2,14 га

4. Кількість і стан допоміжних споруд – допоміжні споруди не передбачені.

5. Наявність цементованих майданчиків для баків-сміттєзбиральників, їх стан – у наявності один майданчик, стан задовільний.

6. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан – за вимогами пожежної безпеки огорожа не передбачена.

7. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика – відсутня (не передбачається відповідно до навчальних планів).

8. Спортивний зал його розміри та технічний стан: у звязку з отриманими пошкодженнями в результаті бойових дій спортивний зал тимчасово не може використовуватися в освітньому процесі.

9. Наявність та стан готовності до нового навчального року приміщень гуртожитків – гуртожиток надає підприємство ПРАТ «КСК»Чексіл», стан задовільний.

10. Наявність та стан готовності до нового навчального року лабораторій, кабінетів:

Кабінети (лабора-торії)	Кіль кість	Укомплектовано навчальним обладнанням		Наявність паспорту кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів
		повністю	частково	є	немає	
Відповідно наказу по коледжу про закріплення кабінетів та лабораторій	43	повністю	-	є	-	у наявності

11. Наявність кабінету відпочинку (релаксації) педагогічних працівників – у наявності.

12. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами – спортивна зала розміром: S_g=153.6м^2 допоміжні приміщення загальна площа S_g=113,1м^2. Забезпеченість спортивним інвентарем на 60%.

13. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки:
Засоби пожежогасіння є у наявності.
Розміри актової зали – 152,3 м^2 (корп. № 1)
Розміри актової зали – 287,3 м^2,
допоміжні приміщення – 45,5 м^2,
Всього: 332,8 м^2 (корп. № 2)

14. Наявність їдальні, буфетів: буфет – 49,2 м^2

15. Організація питного режиму: забезпечений.

16. Наявність і стан бібліотеки – у наявності книгосховище та читальна зала, належний естетичний та санітарний рівень.

17. Забезпеченість підручниками, посібниками за дисциплінами – забезпечено відповідно навчальних дисциплін.

18. Забезпеченість освітлення згідно з нормами: коридорні приміщення – 150лк, кабінети – 300лк, комп'ютерні аудиторії – 500лк.

19. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення:
у наявності.

20. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити 1;
вогнегасники 30;
блискавкозахист у наявності;
пожежні водойми (гідранти) -;
пожежні рукави 11;
наявність інструкцій з пожежної безпеки та планів евакуації у наявності.

21. Стан покрівлі – задовільний.

22. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання – централізоване (міський водоканал),
електропостачання – центральне від міських електромереж,
водовідведення – центральне (міський водоканал).

23. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі : природний корпуси № 1, № 2.

24. Наявність підсобного господарства та його стан – відсутнє.

25. Забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з охорони праці – у наявності.

26. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими.
План заходів з підготовки коледжу до нового 2026-2027 н.р. та роботи у осінньо-зимовий період у наявності.
Характер опалювальної системи: (теплоцентраль) корпусу № 1 та № 2 (вул. Івана Мазепи, 64 та 72), індивідуальне газове опалення корпусу № 3 (вул. Івана Мазепи, 78-Б).

27. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – повністю забезпечений.

28. Наявність та реєстрація колективного договору – колективний договір на 2024-2026 роки схвалений загальними зборами 24.01.2024.

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року:
заклад до навчання повністю та технічно готовий, необхідного захисту, акти з вимірювання опору на 1 арк від 02.09.26р. додаються

Голова комісії:
_____ Олексій ГАЙДЕЙ

Члени комісії:
_____ Євген ШИРАЙ
_____ Людмила РОСЛАВЕЦЬ
_____ Сергій ПРИЩЕП
_____ Світлана РУБАН
_____ Ірина РЕНСЬКА
_____ Лідія БЕШУН

Довідка
про стан цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

З метою здійснення контролю за станом цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, недопущення зростання кількості пожеж та надзвичайних ситуацій, випадків загибелі і травмування людей на них, та на виконання розпорядження КМУ від 05 лютого 2026 року № 116-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2026 рік,, 02.09.2026 року, року було прийнято участь у роботі комісії по визначенню стану готовності до 2026/27 ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну КНУТД», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64.

Під час роботи комісії виявлено порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а саме:

Будівля навчального закладу не обладнана системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) (порушено пункт 1.2 глави 1 розділу V "Правила пожежної безпеки в Україні", затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (далі – ППБУ); пункт 7.1.1 таблиці А.1 додатку А ДБН В.2.5-56-2014 "Системи протипожежного захисту");

Дерев'яні елементи горищного покриття будівлі навчального закладу не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (порушено пункти 2.5, 2.6 глави 2 розділу ІІІ ППБУ; пункт 6.23 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

Приміщення архіву в підвальному поверсі в будівлі навчального закладу не відокремлено від інших за призначенням приміщень протипожежними дверима з нормованим класом вогнестійкості (порушено пункт 22 розділу ІІ, пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ, пункт 1.24 глави 1 розділу ППБУ; пункти 6.2, 6.4, 6.17, таблиця 3 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

У підвальному поверсі будівлі навчального закладу відсутні вікна розмірами не менше ніж 0,75 м х 1,2 м з приямками (порушено пункт 22 розділу ІІ, пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ ППБУ; пункт 8.13 ДБН В.1.1-7:2016);

Приміщення електрощитової в підвальному поверсі в будівлі навчального закладу не відокремлено від інших за призначенням приміщень протипожежними дверима з нормованим класом вогнестійкості (порушено пункт 22 розділу ІІ, пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ, пункт 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ;пункти 6.2, 6.4, 6.17, таблиця 3 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

Будівлю навчального закладу не обладнано системою протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху) (порушено пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ; пункт 5.3 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту");

Люки виходу на покрівлю з 3-го поверху будівлі навчального закладу не виконано протипожежними з нормованим класом вогнестійкості з розмірами не менше ніж 0,6 м х 0,8 м (порушено пункт 22 розділу II, пункт 2.3 глави 2 розділу III ППБУ;пункти 6.2, 6.4, 8.6 таблиця 3 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва");

Будівля навчального закладу не обладнано пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (порушено пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ);

Не передбачено укриття учасників освітнього процесу у фонді захисних споруд цивільного захисту (стаття 32 Кодексу цивільного захисту України).

Головний інспектор відділу № 1 ЧРУ ЦЗ та ПД
ГУ ДСНС України у Чернігівській області
майор служби цивільного захисту Євгеній ШИРАЙ

З довідкою ознайомлений (на), один екземпляр отримав (ла):

В.о. директора О.О. Гойдей

(посада, П.І.Б., підпис керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи)

«02» 09 2026 року